



Eco Buildings

Procedimiento de corte con sierra

1.0 ALCANCE

Este procedimiento describe las operaciones a seguir en el corte con sierra de un panel de 12M.

2.0 OBJETIVO

Esto es para garantizar que se siga estrictamente el proceso que involucra el corte con sierra del panel.

3.0 RESPONSABILIDADES

Operador de sierra de corte

4.0 FORMULARIOS NORMALIZADOS QUE DEBEN UTILIZARSE

LISTA DE CORTE DE SIERRA (SCL)

5.0 NOTAS

Ninguno

6.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES	INTERFACES
Operador de sierra de corte	Recibí la lista de corte de la sierra del gerente de la fábrica.	Gerente de Fábrica, SCL
Operador de sierra de corte	Haga combinaciones de paredes a cortar que maximicen la longitud total de un panel de 12 m de largo.	Gerente de Fábrica, SCL
Operador de sierra de corte	Revise el panel de 12 m en ambos extremos para ver si hay algún daño. El área dañada debe eliminarse o cortarse. Tenga en cuenta que el área del panel que tiene daños no debe asignarse en una longitud de 12 m.	Gerente de Fábrica, SCL
Operador de sierra de corte	Seleccione los tamaños de pared que se cortarán en el panel de pantalla táctil del tablero de control. Y registre el número de identificación del panel de 12 m que se utilizará.	Gerente de Fábrica, SCL
Operador de sierra de corte	Comience a cortar con la sierra verticalmente.	Gerente de Fábrica, SCL
Operador de sierra de corte	Coloque el número de identificación de la pared en cada pared cortada como se refiere a la lista de corte de sierra.	Gerente de Fábrica, SCL

Ayudantes	Corte manual del panel de corte excesivo.	Operador de sierra de corte
-----------	---	-----------------------------

7.0 DIAGRAMA DE FLUJO

